

惠州市思凯表面处理材料有限公司

Huizhou SKY Surface Treatment Materials Co., Ltd

TL-SN-2 镍添加剂

ISSUED: 2014/03/28 REVDAT: 2020/02/16

一、简介

TL-SN-2 是针对PCB 端子、PCB 全面、端子、IC 导线架等贵金属之电子部品的镍底层电镀所特别开发之产品。可得适度的光泽电镀、对于连续在镍上电镀金、银、铑等贵金属可得良好之密着性。

二、工艺特点

- 1、添加剂TL-SN-2 是一液型药液、使用范围广光泽剂的维持管理容易。
- 2、与 WATT 型浴相较、可使用高电流密度所以电镀速度可达 2 倍以上。
- 3、与 WATT 型光泽电镀浴之有机添加剂浴相比、可得更好之均一电着性。
- 4、因阳极之溶解性优良、所以可使用较低之氯化镍浓度。
- 5、电着应力低、柔软性好、加工性优良。
- 6、析出物的表面具活性、适合贵金属电镀之打底。
- 7、对于浴中混入不纯物之容许范围较广。

三、镀液组成

原料	单位	范围	最佳
Ni (NH ₂ SO ₃) ₂ (氨基磺酸镍)	500m1/L	450-520	500
H ₃ BO ₃ (硼酸)	g/L	35-50	40
氯化镍	g/L	1-10	5
TL-SN-2 镍添加剂	m1/L	10-30	20
N-6 镍润湿剂	m1/L	1-5	3

四、操作条件

操作参数	单位	范围	最佳
温度	$^{\circ}$ C	45-60	50
PH 值		3. 5-4. 5	4.0
电流密度	A/dm2	1-20	3-5
阳极面积/阴极面积		2:1 或更高	2:1
镀1μm所需时间(16 A/dm2)	20s		
过滤	以硅藻土为过滤介质连续过滤		
搅拌	空气搅拌、高速液流、部品摆动		

五、设备要求

- 1、采用PVC、PVDC 或PP 衬里的钢槽。
- 2、整流器的波纹系数<5%。
- 3、用 3μm 的PP 滤芯和过滤袋。
- 4、泵及过滤设备应用隋性材料制造或衬里。
- 5、使用 PP 阳极袋。
- 6、不能用纯电解镍作阳极。应该采用轧制、去磁铸镍或 SD 型镍作阳极材料。
- 7、使用钛阳极挂钩和钛篮。
- 8、石英或钛质加热器。
- 9、适度的阴极移动搅拌,不可用空气搅拌。
- 10、作业场所设通风装置。
- 注: 镀槽以及一切与镀液接触的滤泵、滤芯、阳极管道等设备、都必须经过彻底清洗,除去油 污。应使用不含磷酸盐的清洗液清洗设备。

六、镀液配制

- 1、加入高纯镀的氨基磺酸镍(含Ni 180 g/L)溶液;
- 2、加入用热水溶解所需量的硼酸;
- 3、加入所需量的SKYNIC® TL-SN-2, SKYNIC® N-6;
- 4、稀释溶液到最终体积附近,用氨基磺酸或碳酸镍调整pH 至 3.5-4.5;
- 5、加热循环 20 min 确认已充分混合即可电镀。

七、镀液管理及维护

- 1、高纯度的氨基磺酸镍浓缩液,用于开缸和在必要时补充镀液中的镍。
- 2、镀液的PH 值维持在 4.0 左右最好。只能用氨基磺酸来降低PH 值,和用碳酸镍来提升PH 值。
- 3、可依消耗的电量 (Ah) 来补加 SKYNIC® TL-SN-2, 其添加量为 0.1-0.2m1/Ah。也可以通过 Hull Call Test 来调控。
- 4、镀液被有机物污染产生针孔时可适量添加 SKYNIC® N-6 润湿剂。
- 5、当镀液中的有机污染太重时,需要对镀液进行活性炭处理。请向本公司技术服务工程师咨询 活性炭处理的方法。
- 6、锡、铅等杂质金属污染,会影响电镀效率和镀层的应力,因此必须将杂质金属的含量控制在 10ppm 以下。可以采用预防污染的措施,以及用低电流密度(0.54 A/dm²)电解处理镀液的 方法,达到防止和消除杂质金属污染的目的。

八、药水功能及补充

添加剂	功能	补充 (kAh)
TL-SN-2 半光泽镍添加剂	内含半光泽剂、走位剂	100-150m1
N-6 镍润湿剂	防止针孔	必要时补加

九、镀液分析

1、氯化镍

- 使用移液管吸取2m1镀镍液至250m1锥形瓶中,加纯水100m1,加5%铬酸钾指示剂3滴,使用标定后之 0.1N硝酸银标准溶液滴定至溶液黄色变淡橙色为终点,读数V。
- 计算:

氯化镍(克/升)=V*5.95

2、硼酸

- 方法1
- 使用移液管吸取2m1镀镍液至250m1锥形瓶中,加纯水100m1,加甘露醇8g,亚铁氰化钾2g,加酚酞指示剂3滴,使用标定后之 0.2N 氢氧化钠标准溶液滴定至溶液变蓝紫红色为终点,读数V。
- 计算:

硼酸(克/升)=V*6.184

- 方法2
- 使用移液管吸取2m1镀镍液至250m1锥形瓶中,加20%甘露醇溶液20m1,溴甲酚紫指示剂3滴,使用标定后之 0.2N 氢氧化钠标准溶液滴定至溶液由黄绿色变蓝色为终点,读数V。
- 计算:

硼酸 (克/升) =V*6.184

3、金属镍

- 使用移液管吸取1m1镀镍液至250m1锥形瓶中,加纯水50m1,50%氨水10m1,少量紫脲酸铵指示剂,使用标定后之 0.05N EDTA标准溶液滴定至溶液褐色变蓝紫色为终点,读数V。
- 计算:

总金属镍(克/升)=V*2.9342

氨基磺酸镍(毫升/升)=(总金属镍-氯化镍*0.2463)*5.53

十、材料管理及注意事项

- 1、使用产品前,请认真阅读物质安全资料,以便了解产品的安全细节及其危险性质,包括产品的储存方法与环境保护的管理方针。
- 2、此产品必须贮存于密封容器中,同时也需依循产品标明的建议储存条件与注意事项。
- 3、任何材料产品的用户必须负起全部责任,以确定所有废液排放与其用后之空桶的管理与处理,必须完全符合当地的法定要求准则,包括任何排放标准与其规范。
- 注意:各种添加剂或镀液具有酸性或碱性,使用时要戴护目镜、面罩以及橡胶手套,不小心触碰到时,立即用大量的清水冲洗皮肤或眼睛,并应得到立即的治疗。

声明: 此说明书中所有关于本公司产品的建议及参数,是以本公司信赖的实验与资料为标准。因业界同仁设备及实际操作的各异性,故本公司不保证及不负责任何可能相关之不良后果。此说明书内所有的资料也不用作侵犯版权的证据。